


# Anschlussplan Arduino UNO



Dir / Richtung X :A0  
 Dir / Richtung Y :A1  
 Dir / Richtung Z :A2  
 Step / Schritt X :A3  
 Step / Schritt Y :A4  
 Step / Schritt Z :A5

SCL  
 SDA  
 AREF  
 GND  
 13: Eingang 6  
 12: Eingang 5  
 11: Eingang 4  
 10: Eingang 3  
 9: Eingang 2  
 8: Eingang 1  
 7: Eingang 8  
 6: Eingang 7  
 5: Drehzahl / PWM  
 4: Fräsmotor an / aus  
 3: Ausgang 1  
 2: Ausgang 2  
 TX0  
 RX0

Grau = Nicht belegt  
 Schwarz = GND  
 Rot = 5V  
 Blau = Ausgänge  
 Hellgrün = Digitale Eingänge